

Картотека выполненных объектов



ЖК "РОДИНА"

Гидроизоляция деформационного шва



1936

ЖК "Родина"



Произведена раскопка благоустройства. Гидроизоляция выполнена ПВХ мембраной.

ЖК "Родина"



Вид на проблемный участок - шов внутри помещения

ЖК "Родина"



Вскрытие ПВХ мембраны

ЖК "Родина"



Устройство галтели

ЖК "Родина"



Пробное нанесение Максил Флекс через стеклосетку

ЖК "Родина"



Финальный вид перед восстановлением благоустройства

Сводная информация об объекте



Вид работ

Герметизация
Гидроизоляция

Вид объекта

Жилые здания

Площадь, кв.м.

50

Местоположение

г. Екатеринбург

Дата проведения работ

Май 2013

Материалы и оборудование

Максил Флекс
Максбраш