

Картотека выполненных объектов



МУЗЕЙ

Ремонт плиты покрытия холла музея



1949

Музей



Общий вид участка с дефектом бетона плиты покрытия.

Музей



Очищение конструкции, удаление структурно не прочного бетона, оголение арматуры.

Музей



Общий вид подготовленного участка.

Музей



Нанесение пассиватора коррозии "Максрест Пассив" на оголенную арматуру.

Музей



Покрытие оголенной арматуры пассиватором коррозии "Максрест пассив" на второй слой

Музей




Замешивание ремонтного состава "Максрайт 500" с водой. Подготовка состава.

Музей



Нанесение ремонтного состава "Максрайт 500" на основание за первый слой.

Музей



Нанесение ремонтного состава "Максрайт 500". Общий вид.

Музей




Нанесение финишного слоя ремонтного состава "Максрайт 500". Общий вид.

Музей



Восстановленный защитный слой ж/б плиты покрытия. Общий вид.

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Ремонт бетона

### Вид объекта

Общественные здания

### Площадь, кв.м.

30

### Местоположение

г. Екатеринбург

### Дата проведения работ

Декабрь 2014

### Материалы и оборудование

Максрайт 500  
Максрест Пассив