

Картотека выполненных объектов



ЗАГЛУБЛЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Ремонт, инъекционная и обмазочная гидроизоляция



2269

Заглубленное помещение



Отсутствие заполнителя по швам блоков ФБС

Заглубленное помещение



Отсутствие заполнителя по швам блоков ФБС

Заглубленное помещение



Материалы "Гидрозо" на объекте

Заглубленное помещение



Материалы "Гидрозо" на объекте

Заглубленное помещение



Материалы "Гидрозо" на объекте

Заглубленное помещение



Затворение с водой ремонтного состава Стармекс РМЗ

Заглубленное помещение



Увлажнение поверхности перед нанесением Стармекс РМЗ

Заглубленное помещение




Ремонт швов Стармекс РМЗ

Заглубленное помещение



Инъектирование швов блоков ФБС 1К вспенивающимся полиуретаном
Манопур У

Заглубленное помещение



Инъектирование швов блоков ФБС 1К вспенивающимся полиуретаном
Манопур У

Заглубленное помещение



Затворение А+В компонентов эластичной гидроизоляции Максил Флекс

Заглубленное помещение



Нанесение за 2 слоя эластичной полимерцементной гидроизоляции
Максил Флекс

Сводная информация об объекте



Вид работ

Инъектирование
Ремонт бетона
Гидроизоляция

Вид объекта

Общественные здания

Площадь, кв.м.

50

Местоположение

Осинский район

Дата проведения работ

Апрель 2016

Материалы и оборудование

Манопур 143
Максил Флекс
Манопур У Флекс
Стармекс РМЗ