

Картотека выполненных объектов



ЛЕРУА МЕРЛЕН

Гидроизоляция подземного пожарного резервуара



2337

Леруа Мерлен



Паспорт объекта

Леруа Мерлен



Вид резервуара изнутри с подготовленной поверхностью под нанесение материала Макссил Супер

Леруа Мерлен



Хранение материала Максил Супер на объекте

Леруа Мерлен



Увлажнение поверхности стен резервуара перед нанесением Максил Супер

Леруа Мерлен



Увлажнение поверхности дна резервуара перед нанесением Максил Супер

Леруа Мерлен



Приготовление материала Макссил Супер

Леруа Мерлен



Приготовление материала Максил Супер

Леруа Мерлен



Нанесение Максил Супер на поверхности стен резервуара

Леруа Мерлен



Нанесение Максил Супер на дно резервуара

Леруа Мерлен



Вид объекта после нанесения Макссил Супер

Леруа Мерлен



Вид объекта после нанесения Макссил Супер

Сводная информация об объекте



Вид работ

Гидроизоляция

Вид объекта

Гидротехнические сооружения

Площадь, кв.м.

1000

Местоположение

г. Люберцы

Дата проведения работ

Июнь 2016

Материалы и оборудование

Максил Супер