

Картотека выполненных объектов



ПАТТЕРНА

Инъектирование швов патерны



2393

Паттерна



Материалы "Гидрозо" на объекте

Паттерна



Перемешивание компонентов А+Б гидроактивной пены Манопур 15

Паттерна



Оборудование для производства работ

Паттерна



Устранение активных протечек гидроактивной пеной Манопур 15

Паттерна



Устранение активных протечек гидроактивной пеной Манопур 15

## Паттерна



После устранения активных протечек Манопур 15 доуплотнение эластичным не вспенивающимся полиуретаном Манопур 143

Паттерна



Работы по 2-х стадийному инъецированию выполнены

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Гидроизоляция

### Вид объекта

Гидротехнические сооружения

### Площадь, кв.м.

50

### Местоположение

г. Пермь

### Дата проведения работ

Январь 2016

### Материалы и оборудование

Манопур 15  
Манопур 143  
Максплаг  
Максил Флекс