

Картотека выполненных объектов



КОЛЛЕКТОР

Ремонт и гидроизоляция гидротехнического сооружения



2524

Коллектор



Первоначальный вид швов железобетонных тубингов

Коллектор



Вид расшитых, подготовленных к ремонту швов

Коллектор



Материал на объекте

Коллектор



Затворение ремонтного состава Стармекс РМЗ

Коллектор



Заделка/чеканка швов с помощью Стармекс РМЗ

Коллектор




Вид отремонтированных швов

Коллектор



Финальный вид отремонтированной поверхности, финишный слой эластичная полимерцементная гидроизоляция Стармекс Сил Флекс

Сводная информация об объекте



Вид работ

Ремонт бетона
Гидроизоляция

Вид объекта

Гидротехнические сооружения

Площадь, кв.м.

500

Местоположение

г. Екатеринбург

Дата проведения работ

Февраль 2017

Материалы и оборудование

Стармекс РМ3
Стармекс ФМ7
Стармекс Сил Флекс
Маногард 133 Фер