

Картотека выполненных объектов



КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС. ЕГОРЛЫКСКАЯ  
ГЭС-1.

Инъецирование гидротехнического сооружения



2529

Каскад Кубанских ГЭС. Егорлыкская ГЭС-1.



Егорлыкская ГЭС

Каскад Кубанских ГЭС. Егорлыкская ГЭС-1.



Дефекты бетона с активными протечками.

Каскад Кубанских ГЭС. Егорлыкская ГЭС-1.



Некачественно выполненная штукатурная гидроизоляция.

Каскад Кубанских ГЭС. Егорлыкская ГЭС-1.



Демонтаж старой гидроизоляции.

Каскад Кубанских ГЭС. Егорлыкская ГЭС-1.



Участки, на которых требуется провести двухстадийное инъецирование.

Каскад Кубанских ГЭС. Егорлыкская ГЭС-1.



Участки, на которых требуется провести двухстадийное инъе́ктирование

Каскад Кубанских ГЭС. Егорлыкская ГЭС-1.



Максплаг - состав для устранения активных протечек.

Каскад Кубанских ГЭС. Егорлыкская ГЭС-1.



Зачеканка активных протечек участков составом Максплаг

Каскад Кубанских ГЭС. Егорлыкская ГЭС-1.



Установка пакеров в зачеканенные составом Максплаг участки

Каскад Кубанских ГЭС. Егорлыкская ГЭС-1.



Инъекционный материал Манопур 15 и Манопур 143 на объекте

Каскад Кубанских ГЭС. Егорлыкская ГЭС-1.



Последовательное инъе́ктирование Манопур 15 и Манопур 143.

Каскад Кубанских ГЭС. Егорлыкская ГЭС-1.



Стена после проведения двухстадийного инъе́ктирования.

Каскад Кубанских ГЭС. Егорлыкская ГЭС-1.



Стена после проведения двухстадийного инъецирования.

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Инъе́ктирование

### Вид объекта

Гидротехнические сооружения

### Площадь, кв.м.

1000

### Местоположение

г. Ставрополь

### Дата проведения работ

Октябрь 2016

### Материалы и оборудование

Манопур 15  
Манопур 143  
Манопур Клинер  
Максплаг  
БМ 1099 Пакер с цанговой  
головкой, 10/110 мм, алюминий