

Картотека выполненных объектов



ЖК ЛУЧИ

Ремонт колонны подливочным методом с целью усиления несущей конструкции



4548

ЖК Лучи



Мешок Стармекс ФМ7

ЖК Лучи



Палета Стармекс ФМ7

ЖК Лучи



Насечки для увеличения адгезии

ЖК Лучи



Обвязка арматуры

ЖК Лучи



Замеры

ЖК Лучи



Подготовка тепляка

ЖК Лучи



Подготовка поверхности колонны

ЖК Лучи



Приготовление состава и заливка в опалубку

ЖК Лучи



Усиленные колонны

Сводная информация об объекте



Вид работ

Ремонт бетона

Вид объекта

Жилые здания

Площадь, кв.м.

3500

Местоположение

г. Москва

Дата проведения работ

Сентябрь 2017

Материалы и оборудование

Стармекс ФМ7
Маноцем Гроут