

Картотека выполненных объектов



ЖК АВРОРА

Гидроизоляция подземной части



4833

ЖК Аврора



Материалы Гидрозо на объекте

ЖК Аврора



Выполненное примыкание плита-стена и заделка отверстий от опалубки рем. составом Стармекс РМЗ

ЖК Аврора



Стена, покрытая эластичной гидроизоляцией Стармекс Сил Флекс

ЖК Аврора



Выполненная гидроизоляция стены и примыкания составом Стармекс Сил Флекс

Сводная информация об объекте



Вид работ

Гидроизоляция

Вид объекта

Жилые здания

Площадь, кв.м.

1300

Местоположение

г. Ростов-на-Дону

Дата проведения работ

Июль 2019

Материалы и оборудование

Стармекс РМЗ
Стармекс Сил Флекс