

Картотека выполненных объектов



РЕЗЕРВУАР

Ремонт и восстановление заглубленного сооружения



4853

Резервуар



Дефекты монолитных ж/б конструкций

Резервуар



Дефекты монолитных ж/б конструкций

Резервуар



Дефекты монолитных ж/б конструкций

Резервуар



Очистка участков с дефектами, удаление структурно не прочных слоёв, удаление артефактов

Резервуар



Очистка участков с дефектами, удаление структурно не прочных слоёв, удаление артефактов

Резервуар



Очистка участков с дефектами, удаление структурно не прочных слоёв, удаление артефактов

Резервуар



Очистка участков с дефектами, удаление структурно не прочных слоёв, удаление артефактов

Резервуар




Очистка участков с дефектами, удаление структурно не прочных слоёв, удаление артефактов

Резервуар



Очистка участков с дефектами, удаление структурно не прочных слоёв, удаление артефактов

Резервуар



Очистка арматуры

Резервуар



Очистка участков сжатым воздухом

Резервуар



Материалы на объекте. Маногард 133 Фер, Стармекс РМЗ

Резервуар



Обработка арматуры ингибитором и пассиватором коррозии Маногард 133 Фер

Резервуар



Обработка арматуры ингибитором и пассиватором коррозии Маногард 133 Фер

Резервуар



Замешивание ремонтного состава Стармекс РМЗ

Резервуар



Замешивание адгезионного состава на основе готового Стармекс РМЗ + вода

Резервуар



Грунтование адгезионным составом дефектного участка

Резервуар



Нанесение ремонтного состава Стармекс РМЗ вокруг арматуры и в глубокие повреждения

Резервуар



Нанесение ремонтного состава Стармекс РМЗ вокруг арматуры и в глубокие повреждения

Резервуар



Нанесение финишного и защитного слоя ремонтным составом Стармекс РМЗ

Резервуар



Нанесение финишного и защитного слоя ремонтным составом Стармекс РМЗ

Сводная информация об объекте



Вид работ

Ремонт бетона

Вид объекта

Промышленное строительство

Площадь, кв.м.

150

Местоположение

г. Новоуральск

Дата проведения работ

Июнь 2019

Материалы и оборудование

Стармекс РМЗ
Маногард 133 Фер