

Картотека выполненных объектов



НПП "ИСТОК"

Устройство антистатического наливного пола



6134

НПП "Исток"



Общий вид цеха до начала работ

НПП "Исток"



Дефекты выявленные после шлифования поверхности

НПП "Исток"



Расшивка трещин в основании бетонного пола

НПП "Исток"



Материал на объекте

НПП "Исток"



Ремонт трещин методом проливки эпоксидной смолой Манопокс 352 ЛВ

НПП "Исток"



Отремонтированная поверхность

НПП "Исток"



Нанесение грунтовочного состава ДенсТоп ЭП 105

НПП "Исток"



Нанесение токопроводящего грунтовочного состава ДенсТоп ЭП 105 АС

НПП "Исток"



ДенсТоп Купрум закрепленный на шине заземления

НПП "Исток"




Удаление пузырьков воздуха с финишного покрытия ДенТоп ЭП 500 АС

НПП "Исток"




Общий вид после окончания работ

НПП "Исток"




Замер электрического сопротивления антистатических промышленных покрытий

НПП "Исток"



Полученные показания $<10^6$, что соответствует токопроводящим покрытиям

Сводная информация об объекте



Вид работ

Устройство полов

Вид объекта

Промышленное строительство

Площадь, кв.м.

1800

Местоположение

г. Фрязино

Дата проведения работ

Ноябрь 2021

Материалы и оборудование

Манопокс 352 ЛВ
ДенсТоп Купрум
ДенсТоп ЭП 105 АС
ДенсТоп ЭП 105
ДенсТоп ЭП 500 АС