

Картотека выполненных объектов



РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПО УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА  
75

Инъектирование и гидроизоляция  
фундаментной части



18570

Ремонт здания по ул. Героев Хасана 75



Дефекты: отслоения краски, штукатурки под влиянием капиллярного подсоса воды и последующего намокания стен

Ремонт здания по ул. Героев Хасана 75



Материалы производства ООО «ГИДРОЗО» на объекте

Ремонт здания по ул. Героев Хасана 75



Отбивка старой штукатурки, удаление дефектной краски

Ремонт здания по ул. Героев Хасана 75



Ремонт швов кладки Стармекс РМЗ

Ремонт здания по ул. Героев Хасана 75



Установка пакеров БМ 2839 в пробуренные шпура с нанесением эластичной гидроизоляции Стармекс Сил Флекс

Ремонт здания по ул. Героев Хасана 75



Эластичная 2К гидроизоляция Стармекс Сил Флекс

Ремонт здания по ул. Героев Хасана 75



Инъектирование конструкции составом Маноксан 150

Ремонт здания по ул. Героев Хасана 75



Вид конструкции после проведения работ

Ремонт здания по ул. Героев Хасана 75



Вид объект после восстановления благоустройства

Ремонт здания по ул. Героев Хасана 75



Вид объекта после работ

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Инъектирование  
Гидроизоляция

### Вид объекта

Общественные здания

### Площадь, кв.м.

300

### Местоположение

г. Пермь

### Дата проведения работ

Июль 2024

### Материалы и оборудование

Маноксан 150  
Стармекс РМЗ  
Стармекс Сил Флекс