

Картотека выполненных объектов



СОШ № 30

Ремонт и восстановление подземной части



4570

СОШ № 30



Первоначальный вид цокольной части

СОШ № 30



Вид отремонтированной кладки цоколя

СОШ № 30



Разметка под устройство шпуров, кирпич оштукатурен с помощью Стармекс РМЗ

СОШ № 30



Вид готовых шпуров под инъектирование составом Маноцем Гроут

СОШ № 30



Материалы Гидрозо на объекте

СОШ № 30



Инъекционный насос БМ6

СОШ № 30



Вид кирпичной кладки после инъектирования трещин

СОШ № 30



Финальный вид. Цокольная часть обработана эластичным гидроизоляционным составом Стармекс Сил Флекс

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Инъектирование  
Ремонт бетона

### Вид объекта

Общественные здания

### Площадь, кв.м.

1000

### Местоположение

г. Тюмень

### Дата проведения работ

Июнь 2018

### Материалы и оборудование

Стармекс РМЗ  
Маноцем Грут  
Стармекс Сил Флекс