

Картотека выполненных объектов



ДВУХСЕКЦИОННЫЙ АЭРОТЕНК И ДВА
ВТОРИЧНЫХ ОТСТОЙНИКА

Гидроизоляция и ремонт гидротехнического
сооружения



1681

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Устранение дефектов, допущенных монолитчиками - расшивка трещин в аэротенке

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Зачеканка расшитых трещин и выравнивание неровностей ремонтным составом Макрест

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Стена аэротенка, отремонтированная ремонтным составом Максрест

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Зачеканка стыка "стена-пол"

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника




Устройство галтели по угловым стыкам

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Шлифовка стен и пола для последующего нанесения гидроизоляционных составов Макссил и Макссил Флекс

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Очистка поверхности под давлением после шлифовки

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Материал на объекте

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Приготовление гидроизоляционного состава Максил Флекс

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Нанесение гидроизоляционного состава Максил Флекс по стенам аэротенка

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Аэротенк до начала выполнения работ по ремонту и гидроизоляции

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Отремонтированный и гидроизолированный аэротенк

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Наполненный водой аэротенк

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Общий вид вторичных отстойников

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Зачеканка стыков ремонтным составом Маккрест

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Очистка поверхности под давлением после шлифовки

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Материал Стармекс Сил Флекс на объекте

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника




Вторичный отстойник (на стены нанесен состав Макссил Флекс)

Двухсекционный аэротенк и два вторичных отстойника



Вторичный отстойник (на стены нанесен состав Стармекс Сил Флекс)

Сводная информация об объекте



Вид работ

Ремонт бетона
Гидроизоляция

Вид объекта

Гидротехнические сооружения

Площадь, кв.м.

5500

Местоположение

РТ, Менделеевский район

Дата проведения работ

Май 2014

Материалы и оборудование

Максил
Максил Флекс
Максрест