

Картотека выполненных объектов



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ (БОС)

Ремонт швов при отрицательных температурах



17783

Биологические очистные сооружения (БОС)



Материалы на объекте

Биологические очистные сооружения (БОС)



Материалы для работы при отрицательных температурах

Биологические очистные сооружения (БОС)



Затворение ремонтного состава с водой для проведения работ при отрицательных температурах, до -10С

Биологические очистные сооружения (БОС)



Перемешивание состава до однородного состояния

Биологические очистные сооружения (БОС)



Подготовленный для проведения работ объект

Биологические очистные сооружения (БОС)



Ремонт дефектов ж/б при отрицательных температурах

Биологические очистные сооружения (БОС)



Ремонт рабочего шва при отрицательных температурах

Биологические очистные сооружения (БОС)



Гидроизоляционный материал для работы при отрицательных температурах

Биологические очистные сооружения (БОС)



Гидроизоляция рабочих швов при отрицательных температурах

Биологические очистные сооружения (БОС)



Площадная гидроизоляция при отрицательных температурах

Биологические очистные сооружения (БОС)



Объекты после гидроиспытаний

Биологические очистные сооружения (БОС)



Объекты после ввода в эксплуатацию

Сводная информация об объекте



Вид работ

Герметизация

Вид объекта

Промышленное строительство

Площадь, кв.м.

120

Местоположение

г. Пермь

Дата проведения работ

Декабрь 2020

Материалы и оборудование

Стармекс РМ5
Манодил Бонд Ф