

Картотека выполненных объектов



КРК "ПИРАМИДА"

Гидроизоляция фасада



19759

## КРК "Пирамида"



Проблема - просачивание воды на подземный паркинг через вентиляционную шахту. Демонтажные работы

КРК "Пирамида"



Материал Стармекс РМЗ на объекте

КРК "Пирамида"



Материал Стармекс РМЗ на объекте

КРК "Пирамида"



Оштукатуривание шахты

КРК "Пирамида"



Парапет, оштукатуренный составом Стармекс РМЗ

КРК "Пирамида"



Шахта, оштукатуренная составом Стармекс РМЗ

КРК "Пирамида"



Шахта, оштукатуренная составом Стармекс РМЗ

КРК "Пирамида"



Стенка, оштукатуренная составом Стармекс РМЗ

КРК "Пирамида"



Маногард 133 Фер применялся для защиты металлических изделий перед ремонтом

КРК "Пирамида"



Применение Маногард 133 Фер

КРК "Пирамида"



Для площадной гидроизоляции применялся состав Стармекс Эласт

КРК "Пирамида"



Работы по нанесению Стармекс Эласт

КРК "Пирамида"



Стармекс Эласт, нанесенный на оштукатуренную поверхность

КРК "Пирамида"




Галтель из Стармекс РМЗ с нанесенным Стармекс Эласт

КРК "Пирамида"



Стармекс Эласт, нанесенный на оштукатуренную поверхность

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Гидроизоляция

### Вид объекта

Общественные здания

### Площадь, кв.м.

1000

### Местоположение

г. Казань

### Дата проведения работ

Август 2025

### Материалы и оборудование

Стармекс РМЗ  
Маногард 133 Фер  
Стармекс Эласт