

Картотека выполненных объектов




ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА НА УЛ. КРУПСКОЙ,
82

Ремонт и гидроизоляция подземной части
здания



2670

Подземная парковка на ул. Крупской, 82



Въезд на подземную парковку

Подземная парковка на ул. Крупской, 82



Ремонтный состав Стармекс РМЗ на объекте

Подземная парковка на ул. Крупской, 82



Замокание стены на парковочных местах

Подземная парковка на ул. Крупской, 82



Штробление швов перед чеканкой ремонтным составом

Подземная парковка на ул. Крупской, 82



Чеканка швов ремонтным составом Стармекс РМЗ

Подземная парковка на ул. Крупской, 82



Вид отремонтированных стен подземной парковки

Сводная информация об объекте



Вид работ

Ремонт бетона
Гидроизоляция

Вид объекта

Транспортные сооружения

Площадь, кв.м.

100

Местоположение

г. Ростов-на-Дону

Дата проведения работ

Июль 2017

Материалы и оборудование

Стармекс РМЗ
Стармекс Плаг
Стармекс 111