

Картотека выполненных объектов



СПАЛЬНЫЙ КОРПУС САНАТОРИЯ  
ТЕРЛЕЦКОГО

Гидроизоляция подземной части здания



2724

Спальный корпус санатория Терлецкого



Продукция Гидрозо на объекте

Спальный корпус санатория Терлецкого



Штрабление примыкания стены с полом

Спальный корпус санатория Терлецкого



Заделка штрабы раствором Максрайт 700

Спальный корпус санатория Терлецкого



Вид отремонтированной стены и заделанной штрабы раствором Максрайт 700

Спальный корпус санатория Терлецкого



Подготовка гидроизоляционного раствора Стармекс Сил Флекс

Спальный корпус санатория Терлецкого



Нанесение Стармекс Сил Флекс через стеклоткань на место отверстий от опалубки

Спальный корпус санатория Терлецкого



Увлажнение обрабатываемой поверхности

Спальный корпус санатория Терлецкого



Нанесение Стармекс Сил Флекс на примыкание стены с полом

## Спальный корпус санатория Терлецкого



Вид подземной части с заделанными отверстиями и примыканием

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Гидроизоляция

### Вид объекта

Жилые здания

### Площадь, кв.м.

900

### Местоположение

Ленинский район

### Дата проведения работ

Октябрь 2017

### Материалы и оборудование

Стармекс Сил Флекс  
Манодил Свелл