

Картотека выполненных объектов



ПРИЕМНЫЕ КАМЕРЫ

Гидроизоляция приемных камер



4718

Приемные камеры



Расшивка стыка ввода коммуникаций

Приемные камеры




Зачеканка ввода коммуникаций составом Стармекс Чекан

Приемные камеры




Шлифовка стен для нанесения состава Стармекс Сил

Приемные камеры



Нанесение состава Стармекс Сил

Приемные камеры



Инъектирование холодных швов составом Манопур С

Приемные камеры



Инъектирование холодных швов составом Манопур С

Приемные камеры



Выполненные гидроизоляционные работы в приемной камере

Сводная информация об объекте



Вид работ

Гидроизоляция

Вид объекта

Промышленное строительство

Площадь, кв.м.

300

Местоположение

г. Нижнекамск

Дата проведения работ

Июль 2019

Материалы и оборудование

Манодил Бонд Ф
Стармекс Сил
Стармекс Чекан