

Картотека выполненных объектов



МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС

Гидроизоляция шва примыкания



4850

Музейный комплекс




Очистка шва для последующих работ

Музейный комплекс




Подготовленный шов к гидроизоляции

Музейный комплекс



Подготовка перед гидроизоляцией

Музейный комплекс




Гидроизоляция шва Стармекс РМЗ и Стармекс ФМ7

Музейный комплекс



Финишный вид отремонтированного и загидроизолированного шва.

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Гидроизоляция

### Вид объекта

Общественные здания

### Площадь, кв.м.

1500

### Местоположение

г. Москва

### Дата проведения работ

Октябрь 2019

### Материалы и оборудование

Манокрил Гель В  
Стармекс РМЗ  
Стармекс ФМ7