

Картотека выполненных объектов



ДОМ КУЛЬТУРЫ

Ремонт и восстановление несущей способности



5739

Дом культуры



Установка анкерных стержней в шов с помощью Стармекс Арсул

Дом культуры



Зачеканенные стены с отверстиями для установки пакеров

Дом культуры



Трещина с установленными спиральными анкерами БМ 2861 готовая к инъектированию

Дом культуры



Материалы Гидрозо и оборудование

Дом культуры



Приготовление Манцем Фил

Дом культуры



Пример выполненного участка

Сводная информация об объекте



Вид работ

Усиление
Ремонт бетона

Вид объекта

Общественные здания

Площадь, кв.м.

250

Местоположение

п. Сосновское, Каменск-
Уральский район

Дата проведения работ

Сентябрь 2020

Материалы и оборудование

Стармекс Арсул
Стармекс РМЗ
Маноцем Фил