

Картотека выполненных объектов



ГАРАЖНЫЙ КОМПЛЕКС

Устройство деформационного шва на кровле



5765

Гаражный комплекс




Фото шва до выполнения работ раскрытие 80мм

Гаражный комплекс



Фото шва до выполнения работ раскрытие 80мм

Гаражный комплекс



Подготовка шва, фрезеровка основания.

Гаражный комплекс



Фото шва после выполнения работ раскрытие 80мм

Гаражный комплекс



Фото шва после выполнения работ, стадия пролива раскрытие 80мм

Гаражный комплекс




Фото шва после выполнения работ, стадия пролива раскрытие 80мм

Гаражный комплекс



Материал на объекте

Сводная информация об объекте



Вид работ

Герметизация

Вид объекта

Общественные здания

Площадь, кв.м.

38

Местоположение

г. Москва

Дата проведения работ

Август 2021

Материалы и оборудование

Манопокс 331
Манодил Про, ширина 200 мм,
толщина 1 мм