

Картотека выполненных объектов



НАЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Устройство и гидроизоляция основания



5777

Наземный пешеходный переход



Материал на объекте

Наземный пешеходный переход



Расшивка трещин, для последующего ремонта

Наземный пешеходный переход



Шлифование бетонных поверхностей

Наземный пешеходный переход



Ремонт трещин при помощи ДенсТоп ЭП 100 смешанного с ДенсТоп Филлер 004

Наземный пешеходный переход



Грунтование бетонной поверхности "на сдир" при помощи ДенсТоп ЭП 100 и ДенсТоп Филлер 004

Наземный пешеходный переход



Грунтование лестничного марша при помощи ДенТоп ЭП 100

Наземный пешеходный переход



Перемешивание компонента А ДенТоп ЭП 710 Мастик

Наземный пешеходный переход



Перемешивание компонента Б ДенТоп ЭП 710 Мастик

Наземный пешеходный переход



Добавление ДенТоп Филлер 004 в готовую смесь ДенТоп ЭП 710 Мастик

Наземный пешеходный переход



Нанесение ДенсТоп ЭП 710 Мастик на вертикальную поверхность с добавлением Манопокс Тикс

Наземный пешеходный переход



Нанесенный материал ДенТоп ЭП 710 Мастик на лестничном марше

Сводная информация об объекте



Вид работ

Гидроизоляция

Вид объекта

Транспортные сооружения

Площадь, кв.м.

760

Местоположение

г. Симферополь

Дата проведения работ

Август 2021

Материалы и оборудование

ДенсТоп ЭП 100
Манопокс Тикс
ДенсТоп Филлер
ДенсТоп ЭП 710 Мастик