

Картотека выполненных объектов



НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Устройство пешеходного покрытия на ортотропной плите



6123

## Надземный пешеходный переход



Пескоструйная обработка ортотропной плиты надземного пешеходного перехода

## Надземный пешеходный переход



Обеспыливание поверхности при помощи сжатого воздуха

Надземный пешеходный переход



Материал на объекте

## Надземный пешеходный переход



Подготовка грунтовочного состава ДенсТоп ЭП 116

## Надземный пешеходный переход



Нанесение грунтовочного состава ДенсТоп ЭП 116

Надземный пешеходный переход



Смешивание двухкомпонентного состава ДенсТоп ЭП 710 Мастик

## Надземный пешеходный переход




Добавление заполнителя в ДенсТоп ЭП 710 Мастик

## Надземный пешеходный переход



Нанесение покрытия ДенсТоп ЭП 710 Мастик

## Надземный пешеходный переход



Прокатка покрытия игольчатым валиком

## Надземный пешеходный переход



Вид покрытия после присыпки ДенТоп Филлер 01

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Гидроизоляция

### Вид объекта

Транспортные сооружения

### Площадь, кв.м.

350

### Местоположение

г. Симферополь

### Дата проведения работ

Октябрь 2021

### Материалы и оборудование

ДенсТоп ЭП 116  
ДенсТоп Филлер  
ДенсТоп ЭП 710 Мастик